

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1A
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1B
Betreiber	[Name]	Diehl Metall Stiftung & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Heinrich Diehl-Straße 9	90552	Röthenbach an der Pegnitz
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]	X	
Anlage	[Bez.]	05304		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Stranggußgießerei Schmelze 3.4.1 G,E (> 20 to); Beisanlage 3.10.1 G,E (> 30 m³)	Lagerung Späne 8.12.1.2V (30-50 to) u. 8.12.3.1G > 1500 to/15000 m²	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	20.11.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	23.09.2019	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Zusammenstellung im Schreiben vom 13.01.2020 unter Nr. 1.2 (01-27)	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
keine				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL