

Bericht über die Überwachung nach § 9 IZÜV

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	LRA Nürnberger Land	21.2B-Zi-6411.5-2014-127
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	WWA Nürnberg, LRA Nürnberger Land	
Betreiber	[Name]	Diehl Metall Stiftung Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Neutralisationsanlage für IE-Anlage und Werksbereich Metall		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Heinrich-Diehl-Straße 9	90552	Röthenbach
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Neutralisationsanlage für Direkteinleitung nach § 60 Abs. 3 WHG i.V.m. IZÜV		
	[4.BImSchV] ¹ , [IE-RL] ¹	Stranggussanlagen nach 3.8.1 G/E und Beizerei 3.10.1 G/E		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.09.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfungsumfang	vollständig [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	21.2B-Zi-6411.5-2014-127 nach § 60 Abs. 3 WHG i.V.m. IZÜV	
	Anforderungsliste ² [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch (Organisation)	am
Keine Abweichungen vom Bescheid				

Sonstige Mängel / Beobachtungen / Feststellungen

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächsten Überwachung

¹ Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

² auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)