

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1A
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1B
Betreiber	[Name]	Bolta Werke GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriestr. 22	91227	Leinburg/Diepersdorf
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Werk 1 Kunststoffgalvanik 3		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	3.10.1 G		IVU 2.6

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	18.02.2020	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]	X	Galvanik, Lager, Abwasserbereich	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	Teilnahme: Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	§ 67 Anzeige vom 11.02.2002; Änderungsgenehmigung vom 08.12.2004; Anzeige 30.11.2009	
	Anforderungsliste [X]		Änderungsgenehmigung 2011	
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
keine				

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL