

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1A
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1B
Betreiber	[Name]	Diehl Metall Stiftung & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	-		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Heinrich-Diehl-Str. 9	90552	Röthenbach a. d. Pegnitz
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Lagerung Späne 8.12.1.2 V (30 – 50 t) und 8.12.3.1 G > 1.500 t/1.500 m ³		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Beisanlage > 30 m ³ 3.10.1 G, E	Stranggußgießerei Schmelze > 20 t, 3.4.1 G, E	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	-
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjj]	12.11.2020	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang	umfassend [X]	X	
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL