

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]		Landratsamt Nürnberger Land	21.1A
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	574	Landratsamt Nürnberger Land	21.1B-Sa
Betreiber	[Name]	Nießer Metallveredelung GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Galvanikanlagen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Mühlach 17	90552	Röthenbach
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	ISA-B-Betreibernummer: 05307		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 3.10.1 G,E		IVU: 2.6

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	21.09.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]	X	Badbelegung, Abluftanlage, Lagerung, Abfallentsorgung	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	12.07.2021	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	18.12.2001 Anzeige § 67; 26.05.2008 Änderungsgenehmigung § 16 neuer Galvanoautomat, Anzeige § 15 vom 29.08.2019	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL